

## А К Т

## комиссионной проверки состояния антитеррористической защищенности объекта

« 02 » августа 2016 г.

В соответствии с планом работы антитеррористической комиссии Коломенского муниципального района и на основании Постановления Главы Коломенского муниципального района от 18.07.2016 № 145-01ПГ-115 «О мерах по антитеррористической защищенности образовательных учреждений Коломенского муниципального района» межведомственной комиссией в составе:

Председатель комиссии – Станкевич С.В. – заместитель Руководителя администрации Коломенского муниципального района.

Члены комиссии:

Климов В.Ю. – заведующий отделом мобилизационной работы Управления региональной безопасности администрации Коломенского муниципального района;

Чабар С.В. – ведущий аналитик Управления образования администрации Коломенского муниципального района;

Кидяева Т.А. – старший инспектор ОУУП и ПДН Межмуниципального управления МВД РФ «Коломенское»;

Соломатин А.Г. – сотрудник 4 ОО УФСБ по г. Москве и Московской области;

С участием (в присутствии) Ермолова И.И. - зам. по безопасности

(руководителя объекта, лица его замещающего, зам. по безопасности и т.д.)

осуществлена проверка состояния антитеррористической защищенности Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 14 «Тополек»

(полное наименование объекта проверки)

В ходе проверки установлено следующее:

1. Краткая характеристика объекта:

- адрес объекта: 140480, Московская область, Коломенский район, с. Чанки
- ведомственная принадлежность: Министерство образования Московской области
- руководитель Хохлова Александра Садыковна
- заместитель руководителя по безопасности Ермолова Ирина Игоревна
- количество работников, воспитанников на объекте: 14 чел. - сотрудников, 36 чел. - воспитанники
- режим работы объекта: дневное 10,5 часов, пятидневное пребывание воспитанников
- наличие ограничения доступа в отдельные здания или помещения: введен и осуществляется пропускной и внутриобъектовый режим

2. Перечень документов подлежащих проверке:

- номенклатура заведенных дел по антитеррористической деятельности: имеется и соответствует требованиям
- ведение отчетной документации по антитеррористической деятельности, полнота и качество изданных руководителем документов: ведется в соответствии с требованиями документов
- приказ о создании антитеррористической группы (дата, №): имеется от 29.07.2016г. № 122 ;
- паспорт антитеррористической защищенности объекта (указать даты разработки и внесения изменений): имеется, разработан в 2010г., последние внесенные изменения 01.07.2016г.
- план охраны объекта: имеется
- журнал наблюдения и осмотра прилегающей территории с указанием периодичности осмотра: имеется, осмотр ежедневно не реже двух раз в сутки
- наличие сторонних организаций, арендуемых помещения объекта и осуществляющих деятельность на территории объекта, с указанием их наименования, профиля деятельности, ФИО руководителя, номера телефона: не имеется
- контроль за помещениями объекта, сданными в аренду: помещения в аренду не сдаются.

3. Проверка территории:

- площадь территории 2999 кв.м.
- общая протяженность периметра 402,45м.

- количество строений: административных зданий, отдельно стоящих складских помещений, вспомогательных и других строений и т.п., их этажность, наличие подвальных и чердачных помещений, размеры по периметру: основное панельное 2-х этажное здание ДООУ- площадь строения 526 кв.м., подвальные и чердачные помещения отсутствуют, отдельно стоящее складское помещение для уборки инвентаря в 1 этаж без чердака и подвала
- система охранного освещения территории (вид и состояние): 4 столба периметрового освещения, 4 прожектора на крыше здания, в исправном состоянии
- возможность беспрепятственного просмотра территории и ограждения учреждения из здания объекта (указать непросматриваемые участки) обеспечивается, непросматриваемых участков нет
- количество и состояние автотранспортных дорог: две пересекающиеся асфальтированные дороги в удовлетворительном состоянии, в темное время суток, освещается уличными светильниками

4. Проверка инженерно-технической укрепленности объекта, в соответствие предъявляемым требованиям:

- характеристика и состояние ограждения (материал, конструкция и параметры, в т.ч. высота (м), общая протяженность (м)): металлическая изгородь высотой 1,6 м., длина по периметру 402,45 м., состояние ограждения удовлетворительное
- количество и состояние калиток и ворот: имеется 1 калитка и 1 ворота в удовлетворительном состоянии
- укрепленность стен: Стены железобетонные – состояние удовлетворительное
- укрепленность наружных (входных и запасных) дверей с указанием количества: имеется 5 дверей, все металлические
- укрепленность оконных проемов (наличие антивандальных оконных блоков, распашных внутренних металлических решеток) с указанием количества поэтажно: Оконные проемы укреплены. В здании ДООУ 50 окон, из них 40 оконных блоков ПВХ, 6 антивандальных окон, металлические решетки на окнах отсутствуют, распашных внутренних решеток не имеется

5. Наличие и состояние на объекте:

- охранной, охранно-пожарной сигнализации объекта (тип, количество, указать куда осуществляется автоматический вывод сигналов): имеется 1 АПС (аналоговая «Гранит-5») /с выводом сигнала на пульт пожарной части, исправна
- кнопки экстренного вызова полиции. Наличие радиобрелков (тип, количество, места установки, указать куда осуществляется вывод сигналов): имеется КТС УО – 4С обеспечивающая вывод сигнала на ПЦН ООО ЧОП «Пульт». Для подачи сигнала имеются стационарная кнопка, установленная на посту охраны и (указать количество) 2 радиобрелока, находящиеся в групповых ячейках у воспитателей в дневное время с 07-00 до 17-30, с 17-30 до 07-00 у сторожа. КТС со стационарной кнопкой и радиобрелоками исправны;
- телефонного аппарата с автоматическим определителем номера (указать номер): имеется 617-29-80
- систем видеонаблюдения с указанием количества камер (наружных/внутренних): имеется 4\4
- системы контроля и управления доступом (вид и состояние): отсутствует. СКУД - видеодомофоны на входной калитке и входных дверях: 3 видеодомофона: 1 эт. в групповой ячейке и в кабинете зам. по безопасности, 2 эт. в групповой ячейке,
- системы оповещения и управления эвакуацией (вид и состояние): имеется, в исправном состоянии 2 типа, СОУЭ – звуковая и световая
- путей эвакуации, центральных и запасных (аварийных) выходов, их количество, состояние, место нахождения ключей имеется 2 основных и три запасных выхода, соответствуют требованиям пожарной безопасности. Пути эвакуации обработаны и обновлены негорючими материалами, не захламлены, не загромождены. Ключи находятся в замках дверей запасных выходов.

6. Проверка состояния охраны:

- структура имеющейся на объекте охраны и режим работы: сторожевая, в рабочие дни ночью (с 17-00 до 07-00 ), в выходные и праздничные дни – круглосуточно, в рабочее время дежурство администрации по графику;
- укомплектованность штата охраны (указать численность): по штату – 3 , по списку – 3
- подготовленность, вооруженность личного состава охраны: подготовлен, в объеме функциональных обязанностей, вооружения или спец.средств нет;
- количество постов и маршрутов: количество постов -1, 1 маршрут патрулирования внутри здания согласно схеме охраны
- организация дежурств руководящего и обслуживающего персонала объекта: имеется, по графику
- организация связи между постами (при наличии более одного поста): нет

- привлекаемые в случае возникновения чрезвычайных ситуаций дополнительные силы и средства: предусмотрено привлечение (по вызову, с помощью КТС) группы немедленного реагирования ООО ЧОП «Пульт» с последующим привлечением (при необходимости) группы задержания ОВО МУ МВД РФ «Коломенское» ГУ МВД РФ по Московской области (по вызову);
- организация и обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов на объекте: да – имеются Положение о пропускном режиме от 29.07.2016г , приказ «Об организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов работы в здании и на территории МОУ в 2016/2017 учебном году» от 29.07.2016г № 131 ;
- наличие на посту охраны документации по организации охраны объекта \_\_\_\_\_ имеется, инструкция по охране объекта , инструкция по пожарной безопасности , инструкция при угрозе проведения террористических актов и обнаружения бесхозных предметов, журнал учета посетителей, журнал приема и сдачи дежурства, журнал осмотра территории, журнал выдачи ключей и приема помещений под охрану, стенд для хранения ключей, график несения службы сторожей, список автомобилей, имеющих право въезда на территорию, рабочая тетрадь, список телефонов экстренной помощи.
- техническая оснащенность охраны: наличие автоматизированных устройств контроля прохода, систем и средств управления доступом (СКУД), средств связи, сигнализации и оповещения, приборов обнаружения, радиоактивных и химических отравляющих веществ: СКУД (указать вид и состояние); имеется видеодомофон как элемент СКУДА, имеются средства связи: телефон стационарный (617-29-80) – исправен, мобильный (8-916-615-16-43) – исправен; приборов обнаружения нет;
- наличие и состояние индивидуальных средств защиты (указать вид и количество):  
нет

8. Выводы комиссии: Комиссия оценивает состояние антитеррористической защищенности МДОУ детского сада общеразвивающего вида №14 «Тополек»

удовлетворительно

9. Рекомендации (предложения) членов комиссии (по обеспечению технической укрепленности объекта, блокировке уязвимых мест, оборудованию охранной сигнализацией, средствами экстренного вызова полиции, в том числе формирующими сигнал «тревога» независимо от действий персонала, системой видеонаблюдения и др.) 1) проверить работу видеонаблюдения СКУД на входе и выходе здания; 2) обеспечить наличие средств обнаружения радиационных и химических веществ; 3) проверить работу пожарной сигнализации; 4) проверить работу системы оповещения и связи; 5) обеспечить наличие средств обнаружения взрывчатых веществ; 6) обеспечить наличие средств обнаружения взрывчатых веществ.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_ С.В. Станкевич

Члены комиссии: \_\_\_\_\_ В.Ю. Климов

\_\_\_\_\_ С.В. Чабар

\_\_\_\_\_ Т.А. Кидяева

\_\_\_\_\_ А.Г. Соломатин

Ознакомлен, копию акта получил:

Зинин И.И. \_\_\_\_\_ по адресу  
(Ф.И.О., должность, дата, подпись)

