

А К Т  
обследования антитеррористической укреплённости  
образовательного учреждения

«02» 08 2016.

г/о КОЛОМНА

Комиссией в составе:

инспектора ОУУП и ПДН МУ МВД России «Коломенское»

Коллежский Чайковский ЦР  
Табар С.В. Кошнев В.Ю.

в присутствии представителя учреждения Зинин Игорь Владимирович  
(Ф.И.О., занимаемая должность)  
Ермакова Ирина Викторовна  
проведено обследование образовательного учреждения МБОУ г.Кол. № 174  
(наименование учреждения, его №, подведомственность)  
«Теплолек»

расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна,

Коллежский пр. д. 5  
(почтовый индекс, адрес)

Директор учреждения (заведующая) Рожнова Александра Сергеевна  
(фамилия, имя, отчество), раб. тел. 8122-900-1430

Количество учащихся 36/18, количество смен с 9:00-14:30

Тип здания д-х типовое панельное здание

Наличие ограждения и его тип по периметру металлическое  
(забор бетонный, металлическая ограда и др.)  
коп.

Наличие технических средств охраны:

- Видеодомофон 3
- видеокамеры установлено 8
- пропускные рамки
- АОН 8122-900
- КТС «2» брелка с выводом на пульт по. Кошнев
- Ближайший отдел полиции Сержанский РОВД
- Наличие средств принудительной остановки —

Вид охраны сторожевая, режимной  
(вневедомственная, милицейская, сторожевая, ЧОП, ведомственная и др.)

График работы сотрудников охраны 1  
(круглосуточно, в ночное, дневное время и др.)

Кол-во сотрудников в смену 1

В ходе проверки установлено \*: д-х типовое панельное здание в основных входах обнаружены металлические решетки, решетки входов закрыты, замки, замки с входов торцевых помещений нет, герметичности нет, вход на крышу решетки обнаружены, металлические решетки нет.

Объемные по периметру Спальня № 1 ДР,  
в количестве 4 орудиями измерения. Число  
лицо выделено в количестве 8 и 4 м  
длинах 4 штуки  
на тер. ДРДР не имеются на  
расшир. részt обращено на орудия  
шуров,  
в ходе проверки результатов  
все проверяется

\* Примечание: в данной графе необходимо указать: тип здания, количество этажей, выходов, в том числе запасных, их техническое состояние и укрепленность. Наличие подсобных помещений (лаборантские (вид хранения взрывоопасных и химических веществ, наличие металлических сейфов, доступ к ним). Комнаты тех. персонала, вахтерские и др.). Наличие чердачных и подвальных помещений и возможность доступа к ним посторонних лиц. Наличие сигнализации и тревожных кнопок, наличие подсобных и дополнительных строений на территории учебного заведения. Состояние освещения (внутреннего и наружного). Состояние ограждения. Реальность обеспечения внутренней и внешней безопасности учреждения силами имеющейся охраны.

Выявленные недостатки, предложения и сроки их устранения

Сниз охрана  
Усилить охрану территории СКВД.

(жалобы и заявления администрации учебного заведения по выявленным недостаткам)

Учреждение находится в непосредственной близости от Частных домов,  
(жилье строения, предприятия с опасным производством, предприятия торговли и др.)  
частных домов

Ответственный за противопожарную безопасность Семанова Ирина  
Викторовна (8-916-256-19-031)  
(Ф.И.О., должность, наличие приказа или распоряжения, его номер, дата)

Ответственный за антитеррористическую безопасность Семанова Ирина  
Викторовна  
(Ф.И.О., наличие приказа или распоряжения, его номер, дата)

Участковый уполномоченный милиции, закрепленный за данным учреждением

Курочкин А. А.  
Инспектор по делам несовершеннолетних Трушкин И. Р.

С администрацией и обслуживающим персоналом проведена беседа, в ходе которой разъяснен порядок действий при получении информации о возможности совершения террористических актов, нарушения общественного порядка, совершения преступлений, обнаружения взрывных устройств и других подозрительных предметов, при появлении лиц, замышляющих совершение преступлений.

Подписи членов комиссии

1. Майор С. В.
2. Семанова И. Р.
3. Трушкин И. Р.